

ZINCATURA A FREDDO

Forma una pellicola di zinco che può essere verniciata o lasciata come protezione finale.

Preserva i materiali ferrosi dall'ossidazione.

Ideale per ritocchi e per trattare le saldature su strutture zincate galvanicamente.

Dopo l'uso capovolgere la bombola e premere l'erogatore per alcuni secondi onde evitare l'intasamento.

AVVERTENZE: Recipiente sotto pressione. Proteggere dai raggi solari e non esporre ad una temperatura superiore a 50° C. Non perforare né bruciare neppure dopo l'uso. Non vaporizzare su una fiamma o su un corpo incandescente. Conservare al riparo da qualsiasi fonte di combustione. Non fumare. Conservare fuori dalla portata dei bambini. Spruzzare il prodotto sull'oggetto da verniciare con moto uniforme dalla distanza di c.a. 25 cm. distribuendo sulla superficie un velo di vernice. Applicare il prodotto nella quantità strettamente necessaria. Un eccesso di quantità può dar luogo alla formazione nell'aria di eventuali accumuli di gas infiammabile. Operare in ambiente ventilato o comunque aerare il locale subito dopo l'uso.